

MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Mėginio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Kiti parametrai	
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Tarša dervų likučiais, stiklu, plastiku, guma ar kitomis atliekomis	Patogeniniai helmintai ar jų kiaušinėliai poilsiavietės smėlyje
1	2	3	4	5	7	8
Norma			≤100	≤1 000	neturi būti	neturi būti
Utenos rajono	Tauragno ež., Tauragnai	2020-07-24	<1	4,1	nėra	nėra

Tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyrius.

Tyrimai atlikti Utenos rajono savivaldybės administracijos užsakymu.