

## MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Kiti parametrai
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Tarša dervų likučiais, stiklu, plastikų, guma ar kitomis atliekomis
1	2	3	4	5	7
Norma			≤100	≤1 000	neturi būti
Utenos rajono	Labės ež., Tauragnai	2020-08-11	5,0	5,2	nėra

Tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinių tyrimų skyrius

Tyrimai atlikti Utenos rajono savivaldybės administracijos užsakymu.