

## MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

| Savivaldybė   | Maudyklos pavadinimas   | Mėginio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai        |                                | Kiti parametrai   |   |
|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|---|
|               |                         |                    | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Tarša dervų likučiais, stiklu, plastiku, guma ar kitomis atliekomis | Patogeniniai helmintai ar jų kiaušinėliai poilsiavietės smėlyje |
| 1             | 2                       | 3                  | 4                                  | 5                              | 7   | 8   |
| Norma         |                         |                    | ≤100                               | ≤1 000                         | neturi būti   | neturi būti   |
| Utenos rajono | Tauragno ež., Tauragnai | 2020-08-18         | 4,0                                | 8,6                            | nėra  | neidentifikuotas helminto kiaušinėlis*                          |

\* Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nuostatomis, paplūdimių smėlyje nustačius žmogui patogeninių helmintų ar jų kiaušinėlių, viršutinis smėlio sluoksnis bus išpurenamas.

Tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinių tyrimų skyrius.

Tyrimai atlikti Utenos rajono savivaldybės administracijos užsakymu.