

MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

| Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Mėginio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai | | Kiti parametrai |
|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Tarša dervų likučiais, stiklu, plastikui, guma ar kitomis atliekomis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Norma | | | ≤100 | ≤1 000 | neturi būti |
| Utenos rajono | Tauragno ež., Tauragnai | 2018-08-29 | 13±8 | 8,4 | nėra |

Tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinių tyrimų skyrius.

Tyrimai atlikti Utenos rajono savivaldybės administracijos užsakymu.